

[Filme enfrentou o compensado](#) é composto principalmente de madeira compensada eucalipto, poplar poplarwo-od ou eucalipto e madeira compensada, é econômica e prática para o vazamento de construção de concenscições, pois pode ser o painel de face para qualquer sistema de formação de falha, por exemplo, sistema de formação de fórmutos de aço, sistema de fórmução de formulação de falha de face, sistema de fórmução Sistema de fórmução Sistema de fórmução Sistema de fórmução Sistema



| | |
|------------------------|--|
| Nome | Filme enfrentou o compensado |
| Tamanho | 1220*2440.915*1830mm ou mediante solicitação |
| Tolerância à espessura | 4-25mm ou mediante solicitação |
| Essencial | núcleo da junta do dedo |

| | |
|---------------------------------|--|
| Opções de filme: | Filme preto ou marrom doméstico Film Dynea |
| Borda | Selado com tinta à prova de água, a cor da tinta pode ser mediante solicitação |
| Cola | Sr., melamina, WBP fenólico |
| Nível de emissão de formaldeído | Carb, E0, E1, E2 |
| Teor de umidade | 8% -12% no momento da remessa |
| Uso | Painel de construção imobiliária /cofragem |
| Certificação | CE, ISO, FSC, carb |
| Prazo de entrega | Dentro de 2-3 semanas após adiantamento ou após a abertura de L/C |
| Min Ordem | 1*20 "ft |
| Termo de pagamento | Tt ou l/c |
| Capacidade de fornecimento | 10000 m3/por mês |